

Ο ναός του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών: μορφές φθορών και προτάσεις προστασίας

Βασίλειος Λαμπρόπουλος

Δρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Χριστή Βομβαριάνη

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Στην Αρχαία Αγορά, στην κορυφή του λόφου του Αγοραίου Κολωνού, βρίσκεται ο πολύ καλά διατηρημένος ναός, αφιερωμένος στους δύο θεούς της τεχνικής δεξιότητας, τον Ήφαιστο, προστάτη των μεταλλουργών και των χαλκέων, και την Εργάνη Αθηνά, προστάτιδα της αγγειοπλαστικής και της οικοτεχνίας. Παλαιότερα ο ναός αυτός ονομαζόταν λανθασμένα Θησείο.

Kατά τον W. B. Dinsmoor, ο ναός του Ηφαίστου κατασκευάστηκε μεταξύ του 449 και του 444 π.Χ.¹. Είναι ναός δωρικού ρυθμού, με δικίς κίονες στο πέριο, με πρόναο και οπισθόδομο δισταλούς, εν παραστάσει. Ο ναός είναι κατασκευασμένος κυρίως από πεντελικό μάρμαρο, παριανό μάρμαρο και πυρόλιθο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της κατώτερης βαθμίδας της ορατής κρηπίδας, της ευθυντήριας και των θεμελιών του ναού.

Από τις εξήντα οκτώ μετόπες της δωρικής εξωτερικής ζωφόρου του ναού, μόνο οι δεκατοκάτω είναι διακοσμημένες με ανάγλυφες παραστάσεις και είναι κατασκευασμένες από παριανό μάρμαρο². Οι δέκα μετόπες της ανατολικής πλευράς παριστάνουν ενένευ από τους άθλους του Ηρακλή, ενώ οι τέσσερις πρώτες μετόπες από την ανατολικά της βόρειας και της νότιας πλευράς απεικονίζουν μυθώδους του Θησέα. Στον θρηγόκ του πρόναου και του οπισθόδομου υπάρχουν ιωνικές ζωφόροι, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από παριανό μάρμαρο³. Η δυτική ζωφόρος παριστάνει τη μάρη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων, ενώ η ανατολική, απεικονίζει τη μάρη του Θησέα με τους γιους του Πλάλαντα, ή τη μάρη μεταξύ Ελλήνων και Τρώων στο Σκάμανδρο ποταμό, ή, σύμφωνα με νεότερες απόψεις, τη μάρη μεταξύ Ερεχθέων και Ευμόλου.


Σήμερα δεν σώζονται αετωματικά γλυπτά *in situ* ίσως, κατά τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά βρέθηκαν τμήματα γλυπτών από πεντελικό και παριανό μάρμαρο, τα οποία έχουν αποδοθεί στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του ναού^{7,18}.

Στο εσωτερικό του στηκού υπήρχαν τα χάλκινα λατρευτικά αγάλματα του Ηφαίστου και της Αθηνάς, τα οποία ήταν έργα του γλύπτη Αλκαμένη, μαθητή του Φειδία. Τα αγάλματα αυτά δεν σώζονται, υπάρχουν όμως ιστορικά στοι-

χεία που υποστηρίζουν την ύπαρξή τους^{12,21}. Επίσης, στο εσωτερικό του στηκού υπήρχε δίτονη δωρική κιονοστοιχία, η οποία σήμερα σώζεται.

Κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος-8ος μ.Χ. αιώνας) ο ναός μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Στην ανατολική πλευρά του ναού κατασκευάστηκε η αιβίδα του ιερού, ενώ απομακρύνθηκαν οι ανατολικός εσωτερικός τοίχος και οι δύο κίονες του πρόναου, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με λιωσικόλικο τόξο που στήριξε τα μαρμάρινα επιστύλια. Επίσης, έγινε διάνοιξη μιας θύρας εισόδου στον τοίχο του οπισθόδομου, και δύο πλευρικών θυρών, ανά μία στη βόρεια και στη νότια πλευρά του ναού αντίστοιχα (εικ. 2). Οι πλευρικές αυτές θύρες, εκτός από τη δυτική της νότιας πλευράς, σφραγίστηκαν με τούμβα και κονίαμα κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας.

1. Η ανατολική πλευρά του ναού, όπου διακρίνονται οι δέκα μετόπες και η εσωτερική Ιωνική ζωφόρος.




2. Τομή κατά την αρχούστητα, καθώς και κάτωφθι του ναού κατά την περίοδο της χρυσοποιικής εκκλησίας. (Travlos, J., *Pictorial dictionary of Ancient Athens*, Hacker Art Books, New York 1980.)

Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο (9ος-13ος μ.Χ. αιώνας) κατασκευάστηκε η κτιστή κυλινδρική καμάρα, η οποία καλύπτει ώς σήμερα το σπίκο του ναού (εἰκ. 3). Την περίοδο αυτή η αψίδα του ιερού αντικαταστάθηκε με μια μικρότερη αψίδα, η οποία παρέμεινε μέχρι το 1834. Από τότε ως την ανασκαφή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αρχαία Αγορά το 1931, ο ναός χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση αρχαιολογικής συλλογής, ενώ η αψίδα κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε με ευθύ τοίχο, χτισμένον κατά τη χορδή αυτής. Ο τοίχος αυτός κατεδαφίστηκε το 1936 από τον Α. Ορλάνδο, κατά την αναστήλωση των δύο κιόνων του πρόσανου¹⁰.

Οι ανασκαφικές εργασίες

Η ανασκαφική έρευνα στο ναό του Ηφαίστου ξεκίνησε το 1936, από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, και την περίοδο εκείνη αποκαλύφθηκε η περιοχή γύρω από το ναό μέχρι το φυσικό βράχο. Το 1939 έγινε ανασκαφή στο σηκό και στο περιστύλιο του ναού. Οι εργασίες αυτές έφεραν στο φως τάφους, στο εσωτερικό του ναού και στον περίβολο, οι οποίοι χρονολογούνται στην ύστερη βυζαντινή και τουρκική εποχή¹¹. Επίσης, στον περίβολο του ναού αποκαλύφθηκαν κοιλότητες στο φυσικό βράχο καθώς και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπήρχε κήπος γύρω από το ναό, ο οποίος δεντροφυτεύτηκε για πρώτη φορά τον 3ο π.Χ. αιώνα¹².

Κατά την κατεδάφιση του ανατολικού, μεταγενέστερου τοίχου του πρόσανου από τον Α. Ορλάνδο το 1936, βρέθηκε εντοξικομένο ένα τεμήμα του ανώτερου επιστυλίου της εσωτερι-



κής κιονοστοιχίας, το οποίο είναι κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο⁴. Επίσης, βρέθηκαν εντοιχισμένα δύο μεγάλα κομματα από ελευσινιακό ασβεστόλιθο, τα οποία ανήκουν στο βαθρό των λατρευτικών γαγλαμάτων του ναού²¹. Κατά την κατεδάφιση του τοίχου, αποκαλύφθηκε η εσωτερική επιφάνεια των ποδαρίκων, των υφασμάτων και της αψίδας, που, κα-



3. Η κπιστή κυλινδρική καμάρα της Μεσοβυζαντινής περιόδου.

4. Η οροφή του ανατολικού περιστυλίου, η καλύτερα διατηρημένη οροφή του ναού.



λυμένη με κονίαμα, έφερε τοιχογραφίες, οι οποίες, λόγω της κακής ποιότητας του κονιάματος, δεν σώθηκαν ακέραιες κατά τις αναστηλωτικές εργασίες του Α. Ορλανδού¹⁰.

Ενδιαφέροντας παρουσιάζει το επίχρισμα, το οποίο καλύπτει μεγάλο τμήμα της επιφάνειας των τούχων του εσωτερικού του σπικού. Ο W. B. Dinsmoor¹¹ χαρακτηρίζει το επίχρισμα ως «μεσαιωνικό», ενώ, σύμφωνα με τον G. P. Stevens¹², χρονολογείται στον 5ο π.Χ. αιώνα. Σε ορισμένα σημεία του επιχρίσματος βρέθηκαν ίχνη ερυθρού χρώματος, τα οποία, σύμφωνα με τον G. P. Stevens, αποδεικνύουν ότι οι τοίχοι του σπικού πίσω από την εσωτερική κιονοστοιχία ήταν βαμμένοι μ' αυτό το χρώμα.

Η οροφή του ναού

Για την κατασκευή της οροφής του ναού του Ηφαίστου χρησιμοποιήθηκαν λεπτές πλάκες μαρμάρου, οι οποίες έφεραν τετράγυμνα ανοιγμάτα σε δύο σειρές κατά μήκος, τέσσερα ήξει σε κάθε πλάκα. Τα ανοιγμάτα αυτά σκεπάζονταν με λεπτά μαρμάρινα τετράγυμνα καλύμματα. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη μαρμάρου: πεντελικό, καθώς και λευκό και σκούροχρωμα υπνώπικο μάρμαρο. Ορισμένα καλύμματα είναι κατασκευασμένα από τερακότα και χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους²². Κατά τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά βρέθηκαν τιμῆματα της στέγης του ναού, από πεντελικό και παριανό μάρμαρο²³.

Η καλύτερα διατηρημένη οροφή του ναού είναι αυτή του ανατολικού περιστύλιου, ενώ η οροφή του δυτικού, του βόρειου και του νότιου περιστύλιου έχει υποστεί μεγάλη φθορά (εικ. 4). Η οροφή του οπισθόδομου δεν σώζεται πια,

έχει όμως μελετηθεί και αναπαρασταθεί από τον G. P. Stevens¹³.

Σήμερα, έχει τοποθετηθεί στέγαστρο πάνω από το δυτικό περιστύλιο του ναού, με σκοπό την προστασία της ιωνικής ζωφόρου από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες διάβρωσης (εικ. 5).

Παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης

Το 1953 ξεκίνησε ο καθαρισμός της ανατολικής ιωνικής ζωφόρου του ναού του Ηφαίστου¹⁹, καθώς και το 1954, κατά τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά, βρέθηκε μαρμάρινος ανδρικός κορμός, ο οποίος αποδειχθήκε στις ανήκε στην τρίτη μετόπη από τα ανατολικά της νότιας πλευράς, όπου και επανατοποιήθηκε από την Αμερικαϊκή Σχολή Κλασικών Σπουδών, η οποία συνέχισε τις επεμβάσεις συντήρησης στο ναό του Ηφαίστου ώς το τέλος της δεκαετίας του 1950.

Το 1973, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεων (σήμερα Α' Ε.Π.Κ.Α.) πραγματοποίησε εργασίες στους κίονες της βόρειας πλευράς του ναού, καθώς και στους κίονες, στους τοίχους και στην οροφή της νότιας πλευράς³. Το 1975, η ίδια Εφορεία Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε εργασίες στους κίονες και στους τοίχους του σπικού της νότιας πλευράς του ναού, καθώς και στο αέτωμα και στο επιστύλιο της δυτικής πλευράς⁸.

Σε ορισμένες περιοχές του ναού έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης της επιφάνειας του μαρμάρου και του πωαρόλιθου, οι οποίες συνίστανται στη συμπλήρωση τιμημάτων που λείπουν και στη σφράγιση ρωγμών. Για



5. Η οροφή του δυτικού περιστύλιου, με το στέγαστρο για την προστασία της ιωνικής ζωφόρου.

6. Παλαιότερη σφράγιση ρωγμής σε κίονα του βόρειου περιστύλιου, όπου παρατηρείται απώλεια τιμήματος του κονιάματος.



7. Η βόρεια μετόπη της ανατολικής σειράς, η οποία διατρέπεται σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες μετόπεις της ίδιας σειράς.

τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τοιμεντοκονίαματα και κονιάματα ποικίλης συστάσης, τα οποία σε αρκετά σημεία παρουσιάζουν φθορές, όπως απώλεια υλικού, συρρίκνωση και ρηγματωση (εικ. 6).

Ειδικές περιπτώσεις φθορών

Κατά τη λεηλασία των Ρωμαίων, και αργότερα, κατά την επιδρομή των Ερούλων, προκλήθηκαν καταστροφές στο ναό^{18,21}. Οι μετόπεις της ανατολικής πλευράς, εκτός από τη μετόπη που βρίσκεται στο βόρειο άκρο, έχουν υποστεί σημαντικές φθορές εξαιτίας των βανδαλισμών⁶ (εικ. 7).

Το αρχαίο μαρμάρινο δάπεδο του ναού έχει

καταστραφεί εξαιτίας της διάνοιξης των τάφων. Σήμερα σώζονται ελάχιστες μαρμάρινες πλάκες στο βόρειο και στο δυτικό περιστύλιο, ενώ στο ανατολικό περιστύλιο σώζονται οκτώ μαρμάρινες πλάκες, οι οποίες γλύπτησαν από τη λεηλασία λόγω της αφίδας του ιερού της εκκλησίας¹.

Μεγάλη καταστροφή έχει προκληθεί στον έκτο και στον έβδομο από τα ανατολικά κίονα του βόρειου περιστύλιου, καθώς και στον ενδέκατο και στο δωδέκατο από τα ανατολικά κίονα του νότιου περιστύλιου. Οι κίονες αυτοί λαξεύθηκαν με σκοπό τη διάνοιξη χώρου για την είσοδο σαρκοφάγων στο ναό κατά τους βιζαντινούς χρόνους¹ (εικ. 8).

Στο άνω τμήμα της δυτικής θύρας της νότιας πλευράς του ναού διακρίνονται ζήνη από σφαίρες, που προκλήθηκαν την περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τη θύρα αυτή για ασκήσεις σκοποβολής²⁰ (εικ. 9).


Σύμφωνα με τον Α. Ορλάνδο, το μεγαλύτερο τμήμα του βόρειου μισου του ανατολικού αετώματος του ναού καταστρέφεται από βόμβα, το Νοέμβριο του 1826 από τους 'Έλληνες', οι οποίοι ήταν σχυρωμένοι στην Ακρόπολη και συχνά βομβαρδίζαν τους Τούρκους που συναθροίζονταν στο ναό του Ηφαίστου²¹.

Στους τοίχους και στους κίονες του ναού υπάρχουν χαράγματα, τα οποία χρονολογούνται από τη μεσοβιζαντινή περίοδο μέχρι τον 19ο μ.Χ. αιώνα και αποτελούν πολύτιμη πηγή ιστορικών πληροφοριών¹⁹.

Μακροσκοπικές παραπτηρίσεις

Μηχανικές φθορές


Στους κίονες και στους τοίχους του οπισθόδομου παραπτρούνται έντονες θραύσεις, ρηγ-



10. Θραύσεις από βερμικές καταπονήσεις σε κίονα της ανατολικού περιστυλίου.

11. Παρουσία κυψελοειδούς διέβρωσης στο εξωτερικό τμήμα κίονα του βόρειου περιστυλίου.





ματώσεις και αποφλοιώσεις του μαρμάρου. Η ίδια μορφή διάβρωσης παρατηρείται στο εσωτερικό τμήμα των κιόνων του δυτικού, του βόρειου και του ανατολικού περιοτύλου, και οφείλεται σε θερμικές καταπονήσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, οφεύομενες σε πιθανή πυρκαγιά (εικ. 10).

Βιολογικές φθορές

Στην επιφάνεια του μαρμάρου έχουν αναπυγθεί βιολογικές συμβιώσεις, οι οποίες είναι ιδιαιτέρα έντονες στο εσωτερικό του στοκού και στην πάσιν βαθμίδα της ορατής κρηπίδας. Επίσης, παρατηρούνται ενδολιθικοί μικροοργανισμοί, ιδιαιτέρα στις ρωγμές της επιφάνειας του μαρμάρου, οι οποίοι διαβρώνουν το υλικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα αποκλήσης τημπάτων.

Στο εσωτερικό τμήμα των κιόνων της βόρειας πλευράς του ναού παρατηρείται κυψελοειδής διάβρωση, η οποία οφείλεται στη δράση των διατρητικών λειχήνων (εικ. 11).

Σε ορισμένες σημεία του ναού είναι έντονη η παρουσία φυτών, τα οποία εισχωρούν στους αρμόνις ή στις ρωγμές που προϋπάρχουν. Ασκούν μηχανικές πίεσεις και εκκρίνουν οξεία από τις ρίζες τους, τα οποία προκαλούν διάλυση του πέτρινου υλικού.

Μεγάλο επίσης πρόβλημα αποτελούν τα περιστέρια, διότι τα εκρύματά τους είναι ζένια και φθίζουν την επιφάνεια του δομικού υλικού του ναού.

Φυσικοχημικές φθορές

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Προγράμματος Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθήνας (Π.Ε.Ρ.Π.Α.), οι ρύποι παρουσιάζουν αυξημένες τιμές των περιοχών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το διοξείδιο του θείου (SO_2) παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση κατά τους χειμερινούς μήνες (εικ. 12), ενώ το διοξείδιο του αζώτου (NO_2) παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση καθ' όλο το έτος (εικ. 13). Οι παραπάνω ρύποι, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας στην περιοχή, προκαλούν την έντινη προσβολή του δομικού ασβεστοπικού υλικού του ναού. Το φαινόμενο αυτό διαπιστώνεται από την έκπλυση και

την εξαφάνιση γλυπτών λεπτομερειών στα τμήματα του ναού που είναι εκτεθέμενα στη βροχή.

Στις περιοχές που είναι προστατευμένες και δεν βρέχονται, παρατηρούνται επικαθίσεις αιθάλης και σχηματισμός μαύρης κρουστάς, που οφείλονται στην επίδραση της ατμοσφαιρικής ρυπανσης (εικ. 14). Το φαινόμενο αυτό ευνοείται από τις υψηλές συγκεντρώσεις αιθαλής που υπάρχουν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες.



Οι τιμές των ρύπων προέρχονται από το σταθμό του Π.Ε.Ρ.Π.Α., στην οδό Αθηνάς, για το χρονικό διάστημα 1988-1996. Οι τιμές της σχετικής υγρασίας παρέχονται από το σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.)

9. Το όντων τμήμα της δυτικής θύρας της πλευράς του ναού. Διακρίνονται λιγή από σφαίρες, ενώ παρατηρούνται και τιθενά λίγη χρωστική.

8. Λάξευση δύο κιόνων του βόρειου περιοτύλου, με σκοπό τη διανοέψη χώρου για την εισόδου σαρκοφάγων στο ναό κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

12, 13. Τιμές του διοξειδίου του θείου (SO_2) και του διοξειδίου του άζωτου (NO_2) καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σ.χ. 12



Σ.χ. 13

14. Τύμπανο της ανατολικής
ιωνίκης ζωφόρου του ναού.
Παραπέραντα έντονος
σχηματοποιός μαύρης
κρούστης και επικαθίσεις
αιδάλης, ην διακρίνονται
οι λευκές περιοχές
απόσπουσης, όπου το νερό⁷
της βροχής φτάνει μέσω
των ορμών της αναδομής.



του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το χρονικό διάσπατμα 1976-1991.

Η δράση μηχανικών, βιολογικών και φυσιοκοχημικών παραγόντων, σε συνδυασμό με το μικροκλίμα και τη μικρόδομή του δομικού υλικού, προκαλούν ρηγμάτωση, αποφλοίωση και αποσθρωση της επιφάνειας του μαρμάρου και του πωρόλιθου. Επιφανειακή αποσθρωση του

μαρμάρου παρατηρείται και σε ορισμένες περιοχές όπου συνδυάζεται με σχηματισμό μαύρης κρούστης και με επικαθίσεις αιδάλης (εικ. 15).

Επίσης, παραπέραντα σαθρότητα των αργιλοπυριτικών προσμείξεων του μαρμάρου και του πωρόλιθου, φαινόμενο το οποίο οφείλεται κυρίως στην επιδραση του νερού. Οι άργιλοι

15. Αποσθρωση του
μαρμάρου, σε συνδυασμό
με επικαθίσεις αιδάλης και
σχηματορύμ μαύρης
κρουστού, στη βόρεια κίονα
του οπισθόδομου.

16. Παρουσία τιθανών
έγχρωμων στρωμάτων στην
επιφάνεια κίονα του νότιου
περιστούλου.



απορροφούν νερό και διαστέλλονται, ενώ κατά την έχραση μετατρέπονται σε λεπτή σκόνη, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αποδιοργάνωσή τους.

Επιφανεικά στρώματα και πιθανή παρουσία χρωστικών

Στην επιφάνεια του μαρμάρου του ναού του Ηφαίστου, όπως και σε άλλα μαρμάρινα μνημεία, διακρίνονται πιθανά έγχρωμα στρώματα. Τα στρώματα αυτά, πορτοκαλοκάστανου χρώματος, παραπρούνται τόσο στα αρχιτεκτονικά όσο και στα γλυπτά μέρη του ναού (εικ. 16). Η προέλευση τους δεν είναι γνωστή, έχουν όμως γίνει μελέτες για την προέλευση και τη σύσταση παρόμιους επιφανειακών στρωμάτων, τα οποία παραπρούνται στον Παρθενώνα^{13,14}.

Στην εξωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου του σηκού, αριστερά από τη δυτική μεταγενέστερη θύρα (σημερα σφραγισμένη με λίθους και κονία), οώνταν ελάχιστα ίχνη από τη βυζαντινή τοιχογραφία (εικ. 17). Η τοιχογραφία αυτή μελετήθηκε και αποτυπώθηκε στις αρχές του αιώνα, από τον Α. Ξυγγόπουλο¹⁵ (εικ. 18). Ο Α. Ξυγγόπουλος αναφέρει επίσης ότι, στην εξωτερική επιφάνεια του δυτικού τοίχου του σηκού και πάνω από τη θύρα, παρατήρησε ελάχιστα διατηρημένα γράμματα μελανού χρώματος από επιγραφή, τα οποία σήμερα πια δεν οώνται. Ένας από τους βασικούς παράγοντες φθοράς, τόσο της τοιχογραφίας όσο και της επιγραφής, κατά τη διάρκεια του αιώνα μας είναι η δίξινη βροχή, η οποία οφείλεται στην έντονη ατμοσφαιρική ρύπωση.

Τέλος, στο ανώτερο τμήμα της δυτικής θύρας της νότιας πλευράς του σηκού και στο δυτικό τμήμα της νότιας παραστάδας του οπισθόδομου παραπρούνται πιθανά ίχνη χρωστικών, για τα οποία δεν έχουν βρεθεί στοιχεία στη βιβλιογραφία (εικ. 9).


Προτάσεις προστασίας

Έρευνα - Μέθοδοι ανάλυσης

Για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης στο ναό του Ηφαίστου, θα πρέπει να προγρηφθεί εμπειριστικών μελέτη για ενδεχόμενη υψηλοποίηση του ασβεστικού υλικού του ναού. Προτείνονται οι εξής μέθοδοι: Μέθοδος περιθώριας ακτίνων X (X.R.D.), ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (S.E.M.), μεθόδος του ροδινικού νταριού ή του νιτρικού βαριού και κρήση λεπτής αιχμήρης χάλυβδηνσης σμύλης. Επίσης, είναι απαραίτητη η μελέτη για ενδεχομένη ζαχαροποίηση του μαρμάρου, με την εφαρμογή της μεθόδου X.R.D., για την ανίχνευση του αραγωνίτη.

Για την αντιμετώπιση της μάυρης κρύστασης προτείνεται αρχικά έρευνα για την ποιοτική και ποσοτική ταυτοποίηση της με τις μεθόδους X.R.D., S.E.M. και με τη μεθόδο φθορισμού ενός ορυκτού από τις ακτίνες X (X.R.F.).

Ακόμα, είναι αναγκαίη η ορυκτολογική μελέτη του δομικού υλικού του ναού, με παρατήρηση δειγμάτων στο φωτονικό ή στο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, και ανάλυση με τις μεθόδους X.R.D. και S.E.M. Τέλος, προτείνεται μελέτη του



πορώδους και των μηχανικών αντοχών του μαρμάρου και του πωρόλιθου.

Επιμετάσεις στερέωσης

Για την αντιμετώπιση της επιφανειακής σαθρότητας του ασβεστίτη και της έντονης οξείδωσης προσβολής προτείνεται στερέωση της επιφάνειας του μαρμάρου με κορεσμένο διάλυσμα υδροξειδίου του ασβεστίου (ασβεστόνερο). Η μεθόδος αυτή εφαρμόζεται με επαναλαμβανόμενους φεκαλισμούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με εμπιστούμα του υλικού στερέωσης με σύριγγα ή κομπέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πριν από ή και μετά τις υπόλοιπες εργασίες συντήρησης.

Για την αντιμετώπιση της αποσάθρωσης των αργιλοπιτικών προσειδέων του μαρμάρου και του πωρόλιθου θεωρείται αναγκαία η στερέωση τους τοπικά με τη χρήση πυριτικού εστέρα (Τεγονάκον). Το ίδιο υλικό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την προστασία από την υγρασία της πώρωντης κατώτερης βαθμίδας της ορατής κρυπτίδας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, είναι πιθανό να χρειαστούν προσωπινές στερεωτικές επιμετάσεις σε ετοιμόρροπα τμήματα του δομικού υλικού του ναού. Σ' αυτή την περίπτωση προτείνεται επιφανειακή ενίσχυση, με κρήση γάζας και υδατοδιαλυτής κόλλας μεθυλοκυατταρίνης.

Σε περιοχές όπου είναι πιθανή η παρουσία χρωστικών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει στερέωση με την εφαρμογή αραιού διαλύματος Primal AC 33 (ακρυλική ρητίνη), το οποίο διατίθεται υπό μορφή γαλακτώματος και αραιώνεται με απονίσμενο νερό. Επίσης, συνιστάται η μελέτη για την ταυτοποίηση των χρωστικών καθώς και η ορυκτολογική και στοιχειακή ανάλυση αυτών.



17. Ελάχιστα σωζόμενα ίχνη από τη βυζαντινή τοιχογραφία της εξωτερικής πλευράς του βόρειου τοίχου του σηκού.

18. Αποτύπωση τιμήματος της βυζαντινής τοιχογραφίας του βόρειου τοίχου του σηκού.

(Ξυγγόπουλος, Α., "Παρένωνας βυζαντινή τοιχογραφία. Επίμετρον: Θησαυρού τοιχογραφία", Αρχαιολογική Έργματα, 1920, εικ. 18.)

Σε ορισμένα τμήματα του ναού παρατηρούνται νεότερα κονιάματα, τα οποία έχουν αποσαθρωθεί. Είναι απαραίτητη η συστηματική έρευνα για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση των κονιάματων αυτών, ώστε να προταθούν οι ανάλογες στερεωτικές επεμβάσεις. Για την ορυκτολογική μελέτη των κονιάμάτων, αλλά και των χρωστικών, προτείνεται η μεθόδος X.R.D., ενώ για τη στοιχειακή μελέτη αυτών προτείνεται η χρήση του S.E.M.

Μέθοδοι καθαρισμού

Μετά τήν ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της μάρμαρης κρούστας, θα πρέπει να γίνουν συστηματικές μελέτες για μεθόδους καθαρισμού. Η μεθόδος που προτείνεται, και που θεωρείται η πιο ήπια, για ταν καθαρισμό της μάρμαρης κρούστας και την απομάκρυνση της αιθάλης και των χαλαρών επικαθίσεων είναι η χρήση των προσροφτικών αργιών.

Συγκεκριμένα, συνιστάται η εφαρμογή πάστας σεπιδίλιου σε απονισμένο νερό, ενώ σε ορισμένες μόνιμες περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πάστα σεπιδίλιου παρουσία ανθρακικών αλάτων. Για τον καθαρισμό της μάρμαρης κρούστας προτείνεται η μελέτη των μεθόδων καθαρισμού με ακτίνες Laser και με μικροψυγματοβόλη. Τέλος, είναι απαραίτητη η στέρεωση της επιφάνειας, που έχει καθαριστεί, με κορεσμένο διάλυμα μιδροεξιδίου του ασβεστού.

Για την απομάκρυνση των βιολογικών επικαθίσεων που παρατηρούνται στην κατώτερη πώριμη βαθμίδα της ορατής κρητίδας, στο εσωτερικό του σπουδού και σε άλλα τμήματα του ναού, προτείνεται η χρήση βιοκτόνων (Pergichrol, Desogen και άλλα). Επίσης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των φυτών που εμφανίζονται μεταξύ των δομικών λίθων του ναού συνιστάται η μελέτη για χρήση ζάνιοντοκτόνων.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στους κίνες του βρόγειου περιστούλου του ναού παρατηρούνται υπολείμματα διατρητικών λειχήνων. Διακρίνονται συνεχόμενες οπές, μερικές από τις οποίες περιέχουν υπολείμματα οσελικού ασβεστού, το οποίο οφείλεται στη δράση των λειχήνων. Για την αντιμετώπιση των λειχήνων προτείνεται ο καθαρισμός με τη χρήση βιοκτόνων, ενώ συνιστάται και η σφράγιση των οπων με κονίαμα, το οποίο θα περιέχει λευκό τομέντο, αδρανές υλικό, όπως η μαρμαρόσκονη ή η χαλαζιακή άμμος, και χρωστική, ώστε να επιτεύχει η χρωματική συγγένεια του κονιάματος με το μάρμαρο.

Αποκατάσταση του δομικού υλικού του ναού

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει ορυκτολογική και στοιχειακή ανάλυση των παλαιών κονιάματων σφράγισης των ρωγμών, δόπτη η σύστασή τους, σε συνδυασμό με την επιδόση τους στο δομικό υλικό, αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Προτείνεται η αφαίρεση των κονιάματων σφράγισης των προπογύμενων επεμβάσεων, δύο πολλές από αυτές έχουν αστοχήσει, ενώ διαφέρουν μεταξύ τους και από το δομικό υλικό του ναού ως προς την απόχρωση και την υφή. Για την εργασία αυτή συνιστάται η χρήση λιθοξοϊκού εργαλείου ή νυστεριού.

Οι ρωγμές και τα κενά που παρατηρούνται στα μαρμάρινα δομικά μέρη του ναού, αλλά και στην πώριμη βαθμίδα της ορατής κρητίδας, καθώς και οι ρωγμές και τα κενά που θα αποκαλυφθούν μετά την αφαίρεση των παλαιών κονιάματων σφράγισης, θα πρέπει: α) Να καθαρίστονται με διάλυμα υπεροξεδίου του υδρογόνου 5-10% κ.ό., με μηχανικά μέσα και με απονισμένο νερό. β) Σε περιπτώση μεγάλων ρωγμών προτείνεται η χρήση ενεμάτων με υδραρικά λευκού τομέντου. γ) Σε περίπτωση αποκόλλησης τους με κονίαμα λευκού τομέντου, αφού προηγηθεί καθαρισμός των επιφανειών θραύσης με διάλυμα υπεροξεδίου του υδρογόνου 5-10% κ.ό., με μηχανικά μέσα και με απονισμένο νερό. δ) Τέλος, οι ρωγμές και οι αρμοί συγκόλλησης θα πρέπει να σφραγίστονται με κονίαμα, το οποίο, στην περίπτωση του μαρμάρου, θα περιέχει λευκό τομέντο, αδρανές υλικό, όπως η μαρμαρόσκονη ή η χαλαζιακή άμμος, και χρωστική. Στην περίπτωση του πιωρόλιθου, προτείνεται το κονίαμα σφράγισης να περιεχεί λευκό τομέντο και σκόνη πιωρόλιθου.

Ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων

Σε ορισμένες περιοχές του ναού παρατηρούνται θραύσεις και απώλειες υλικού, οι οποίες οφεύονται στους βανδαλισμούς του παρελθόντος. Προτείνεται η μελέτη αυτής της μορφής φθόρας του δομικού υλικού του ναού και η συμπλήρωση των κενών με υλικό συμβατό με το αυθεντικό. Το υλικό συμπλήρωσης θα υποστεί κατεργασία, ώστε να εναρμονιστεί με το αυθεντικό υλικό.

Η συντήρηση του γιλπούνου διακόσμου του ναού της Ηραίστου αποτελεί έχωχιστο αντικείμενο μελέτης. Προτείνεται συστηματική και εμπειριστικώντων έρευνα της καταλλολήτας των επεμβάσεων συντήρησης, οι οποίες συνιστάται να είναι παρόμοιες με τις επεμβάσεις που θα εφαρμοστούν στα υπόλοιπα δομικά μέρη του ναού. Πρέπει όμως να δοθεί έμφαση στην ιδιομορφία των γιλπούνων και των αναγλυφών παραστάσεων, που αποτελούν έργα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.

The temple of Hephaestos in the Ancient Agora of Athens: Types of erosion and conservation propositions

V. Lambropoulos, Ch. Vomvogianni

The temple of Hephaestos is located on the hill of the Agoraios Kolonos on the west side of the Ancient Agora of Athens. This temple which previously was called "Theseion", was built about the middle of the 5th century B.C. It is one of the best preserved monuments. The present work includes the study of the history of the temple and the previous attempts to preserve it. According yo bibliography and personal observation the existing erosion of the temple has been recorded and an environmental study on the site of the Ancient Agora has been made. Based on the above facts a general study about the conservation of the temple has been made.

V.L. - Ch. V.